

区域	软件	车系	概述	ITS600	TS608/M X808TS/ DS808TS/ MP808TS/ MK808TS	MS906TS	TS508	TS601	TS501	TS408
本次更新相关更新 新的区域如： 欧洲，美国， 亚洲	产品系列如： IMMO, DIAGNOSIS, TPMS, ADAS	如： Mercedes, Maybach, Smart	本季度已发布亮点功能： 版本号：V X.XX (发布时间) 亮点功能：1. . . . . 支持车型：bmw, benz, . . . . . (同车型不同年份请合并填写 如 奥迪 Q5(2012-2018)	如本系列 产品具备 此功能则 打√，不具 备则空白	√	√	√	√	√	
国内版/ 海外版(欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	ITS600_Sensor_V1.02 ITS600_Diag_V6.16(2020.12.07) 亮点功能： 1、支持摄像头识别 VIN 功能，摄像头识别车牌功能； 2、支持 DOT 识别功能； 3、支持胎压融合模块手动输入功能； 4、支持快速 OBD 读取 VIN 码功能；  新产品第一版软件： 1、TPMS 胎压常规功能（激活，编程，诊断，学习，加装） 支持年款到 2020/12 月； 2、支持车系诊断功能； 3、支持胎压诊断功能，AutoVIN 功能，EPC 功能； 4、支持 OE Entry 功能； 5、支持胎压工具相关（RKE&RF，REDI7002A 解锁，睡眠停 车模式） 6、支持本地培训视频播放功能；	√						
国内版/ 海外版(欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	TS608_Diag_V1.76 TS608_Sensor_V6.17(2020.12.11)  亮点功能： 1、新增 Mitsubishi 支持全球区域 2020 年款、Subaru 支持 US 区域 2019.07 年款通过 VIN 定位 TPMS 菜单，并优化 Benz 和更新 Chrysler VIN 定位 TPMS 菜单功能；  其他常规升级： 新增： 1、新增 EU 区 Ford PUMA 2020/01-2020/12, Toyota Yaris 2020/07-2021/12, Jeep Gladiator 2019/11-2020/12, Cadillac Escalade 2020/01-2020/12 等 64 款车型支持，详见 TPMS 功能表； 2、新增 US 区 KIA Seltos 2021/01-2022/12, Nissan Murano 2020/01-2020/12, Chevrolet Colorado 2020/01-2020/12, Dodge Durango 2020/01-2020/12 等 36 款车型支持，详见 TPMS 功能表； 3、新增 CN 区 BYD E3 2020/08-2021/06, Haval H9 2020/01-2020/12, Baojun E300 2020/05-2020/12, JAC Refine M3 2020/01-2020/12 等 61 款车型支持； 4、开放 Suzuki Baleno 2015/01-2019/12, BYD Song 2018/01-2019/06, Cadillac CT5 2020/01-2020/12 等 19 款车 型诊断； 5、新增 Subaru 车系支持读数据流功能。  修复： 1、修复 VW、Audi 2005-2010 年款部分车型读 ID 失败问题； 2、修复 Benz 车系部分 2020 款新车无法 OBD 诊断和学习问 题； 3、修复 2015-2020 Elantra 使用 TR201 接收器编程后 OBD 学习失败问题。  优化： 1、优化 Chrysler 300 OBD 学习功能；		√					

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	MS906ts_Diag_V1.75 MS906ts_Sensor_? [计划 2021.1.20 发布] 计划亮点功能和常规升级计划: 亮点功能:  其他常规升级: 新增: 1、 开放 Suzuki Baleno 2015/01-2019/12, BYD Song 2018/01-2019/06, Cadillac CT5 2020/01-2020/12 等 38 款车 型诊断; 修复: 1、 修复 VW、Audi 2005-2010 年款部分车型读 ID 失败问题; 2、 修复 Benz 车系部分 2020 款新车无法 OBD 诊断和学习问 题; 3、 修复 2015-2020 Elantra 使用 TR201 接收器编程后 OBD 学习失败问题。 优化: 1、 优化 Geely 车系进入诊断失败后错误的提示语; 2、 更新 BYD Tang 2017/01-2019/0, Song 2018/01-2018/12 等 25 款车型故障码库;			√			
国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	TS508_Sensor_ TS508_Diag_V1.69 [计划 2021.1.15 发布] 亮点功能: 无 其他常规升级: 新增: 1、 开放 Suzuki Baleno 2015/01-2019/12, BYD Song 2018/01-2019/06, Cadillac CT5 2020/01-2020/12 等 38 款车 型诊断; 修复: 1、 修复 VW、Audi 2005-2010 年款部分车型读 ID 失败问题; 2、 修复 Benz 车系部分 2020 款新车无法 OBD 诊断和学习问 题; 优化: 1、 优化 Geely 车系进入诊断失败后错误的提示语; 2、 更新 BYD Tang 2017/01-2019/0, Song 2018/01-2018/12 等 25 款车型故障码库;			√			
国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	TS601_Sensor: V6.17 TS501_Diag: V3.38 [计划 2021.2.28 发布] 计划亮点功能和常规升级计划: 亮点功能: 1、 无;  其他常规升级: 新增: 1、 开放 Suzuki Baleno 2015/01-2019/12, BYD Song 2018/01-2019/06, Cadillac CT5 2020/01-2020/12 等 38 款车 型诊断; 修复: 1、 修复 VW、Audi 2005-2010 年款部分车型读 ID 失败问题; 2、 修复 Benz 车系部分 2020 款新车无法 OBD 诊断和学习问 题; 优化: 1、 优化 Geely 车系进入诊断失败后错误的提示语; 2、 更新 BYD Tang 2017/01-2019/0, Song 2018/01-2018/12 等 25 款车型故障码库;				√		

国内版/ 海外版 (欧、美、 日、韩、澳)	Sensor/ 诊断	全车系	<p>TS501_Sensor: V6.17 TS501_Diag: V3.38</p> <p>[计划 2021.2.28 发布]</p> <p>计划亮点功能和常规升级计划:</p> <p>亮点功能:</p> <p>其他常规升级:</p> <p>新增:</p> <p>1、 开放 Suzuki Baleno 2015/01-2019/12, BYD Song 2018/01-2019/06, Cadillac CT5 2020/01-2020/12 等 38 款车型诊断;</p> <p>修复:</p> <p>1、 修复 VW、Audi 2005-2010 年款部分车型读 ID 失败问题;</p> <p>2、 修复 Benz 车系部分 2020 款新车无法 OBD 诊断和学习问题;</p> <p>优化:</p> <p>1、 优化 Geely 车系进入诊断失败后错误的提示语;</p> <p>2、 更新 BYD Tang 2017/01-2019/0, Song 2018/01-2018/12 等 25 款车型故障码库;</p>					√	
<p>Email: sales.eu@autel.com (EU)</p> <p>ussupport@autel.com (US)</p> <p>support@autel.com (China)</p> <p>Phone: 0086-755-8614 7779 (China)</p> <p>1-855-288-3587 (US)</p>									